**LES MOSAÏQUES DE VOLUBILIS (MAROC):
CONTEXTE, DIAGNOSTIC ET INTERVENTIONS****Rachid Bouzid***

Ministère de la Culture du Maroc

La plupart des mosaïques de Volubilis datent du IIe-IIIe siècle ap. J-C. Elles ont été exhumées depuis les débuts des fouilles archéologiques menées sur le site. Si ces fouilles ont commencé officiellement en 1915, les restaurations des mosaïques du site n'ont commencé jusqu'aux années 40 du siècle dernier. Presque tous les pavements de Volubilis représentent des scènes de mythologie gréco-romaine et/ou des motifs floraux et géométriques. Les tesselles sont extraites dans du calcaire local, du marbre, des fragments de céramique ainsi que des pattes de verre. Presque tous ces pavements sont aussi conservés in situ, et rares sont les mosaïques qui sont exposées dans des musées. La plupart des mosaïques de Volubilis actuellement conservées in situ ont été déposées et redéposées. Les déposes ont été effectuées dans la majeure partie des cas sur des poutres en fer. Les vides ont été remplis de mortier de ciment. Un diagnostic et un monitoring menés par la Conservation du site de Volubilis a permis de déceler plusieurs défaillances au niveau de la structure de ces pavements qui souffrent également de la propagation entre autres de champignons. Les conditions climatiques, la topographie du terrain, la géologie du sol et ses mouvements locaux ainsi que les méthodes de restaurations anciennes sont autant de facteurs qui ont favorisé la dégradation. Les interventions récentes consistent à un entretien systématique continu des surfaces ainsi que des consolidations des fissures. Trois pavements ont subi récemment des restaurations complètes basées sur des normes scientifiques. Nous avons, à l'échelle de la Conservation du site de Volubilis, mis un programme pour entreprendre l'analyse et la restauration des pavements dont ceux jadis consolidés et redéposés. Dans ce cadre, un atelier de restauration des mosaïques vient d'être construit. Le programme a permis ainsi de réaliser un diagnostic et un monitoring détaillés. Dans ce cadre, nous avons remarqué que la mosaïque de la maison à l'Ephèbe a beaucoup souffert, ce qui nous a poussé à la traiter et à prévoir sa dépose de son emplacement en vue de la consolider et la restaurer.

* Archéologue, Conservateur principal au Ministère de la Culture du Maroc, Conservateur du site archéologique de Volubilis, email: bouzidi3@yahoo.fr